



# Verbale di collaudo PC Portatili

## Premessa

In data 03/07/2020 si è tenuto il collaudo dei nuovi PC portatili.

Le macchine collaudate sono 18, identificate dai numeri di inventario dal 641 al 658.

Di seguito la tabella di corrispondenza tra numero di inventario e numero di serie:

Numero inventario	Numero di serie
641	PF25VETW
642	PF272LWM
643	PF29WJH7
644	PF274QD9
645	PF274AP4
646	PF274QDH
647	PF274T3G
648	PF274T2P
649	PF274T25
650	PF29XQX9
651	PF274T33
652	PF273J2B
653	PF274QE8
654	PF274QAP
655	PF25QYX2
656	PF273JTF
657	PF273N5W
658	PF25QWJM

## Operazioni di collaudo

I computer sono stati sottoposti alle seguenti operazioni:

01. Verifica di accensione
02. Verifica di funzionamento della tastiera e del touchpad
03. Verifica di funzionamento dell'alimentatore
04. Verifica funzionalità Bluetooth

## 05. Verifica di connessione al WI-FI

Gli esiti dei test di collaudo sono riportati nella seguente tabella:

N. inventario	Test 01	Test 02	Test 03	Test 04	Test 05
641	✓	✓	✓	✓	✓
642	✓	✓	✓	✓	✓
643	✓	✓	✓	✓	✓
644	✓	✓	✓	✓	✓
645	✓	✓	✓	✓	✓
646	✓	✓	✓	✓	✓
647	✓	✓	✓	✓	✓
648	✓	✓	✓	✓	✓
649	✓	✓ <sub>1</sub>	✓	✓	✓
650	✓	✓	✓ <sub>2</sub>	✓	✓
651	✓	✓	✓	✓	✓
652	✓	✓	✓	✓	✓
653	✓	✓	✓	✓	✓
654	✓	✓	✓	✓	✓
655	✓	✓	✓	✓	✓
656	✓	✓	✓	✓	✓

---

<sup>1</sup> Il touchpad funziona correttamente ma vibra in modo insolito rispetto alle altre macchine dello stesso modello

<sup>2</sup> Il computer, alla prima accensione aveva la batteria quasi completamente scarica, contrariamente alle altre macchine dello stesso modello. L'alimentatore sembra funzionare correttamente.

657	✓	✓	✓	✓	✓
658	✓	✓	✓	✓	✓

## Conclusioni

Delle 17 macchine testate, nessuna presenta difetti funzionali tali da pregiudicarne l'utilizzo.

Noviglio 03/07/2020

Il collaudatore  
Fabio Prina